

REGISTRO PERMESSI A COSTRUIRE

N.R.S.	N.R.G.	Oggetto
Data Atto		
17 10/07/2023	0	Progetto per l'accertamento di conformità di opere interne ed esterne di tre unità immobiliari
18 27/07/2023	0	Accertamento di conformità per opere realizzate in una unità immobiliare nella frazione di Malamuri
19 27/07/2023	0	Accertamento di conformità per opere all' interno del complesso alberghiero denominato "Agrustos Villagge" nella località di Agrustos
20 27/07/2023	0	Accertamento di conformità per opere realizzate in una unità immobiliare in loc. Su Giastrone
21 07/08/2023	0	Accertamento di conformità ai sensi dell'art.16 L.R. 23/85 di un appartamento sito al piano primo di un complesso edilizio ubicato nella frazione di Malamuri
22 08/08/2023	0	Sanatoria di una residenza Villa 5 in loc. Sa Raiga
23 09/08/2023	0	Ampliamento di un edificio di civile abitazione sito all'interno del Piano di lottizzazione Riviera dei Pini.
24 01/09/2023	0	PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDONO L. 47/85
25 20/09/2023	0	Permesso di Costruire per la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria nel Piano di Lottizzazione, ricadente in zona omogenea C3.2, Comparto 9, Sub-comparto A, denominato La Vigna - Borgo Ottiolu - Sergente Paola e più
26 20/09/2023	0	Progetto di ex mancata SCIA per difformità in una residenza in via Diocleziano 31 della frazione di Tanaunella
27 20/09/2023	0	Progetto per l'accertamento di conformità di alcune opere esterne, su una casa di civile abitazione, in base all'art. 36 del DPR 380/2001 e del D.Lgs n. 42/2004 art.167 con ubicazione via Matta e Peru 2 snc
28 20/09/2023	0	Progetto per la sanatoria di un edificio residenziale, con ubicazione in via A. Vespucci 30
29 20/09/2023	0	Progetto per la sanatoria di opere non sostanziali in un fabbricato censito al Foglio 10 mappale 563 sub 14, con ubicazione in via A. Vespucci snc
30 20/09/2023	0	Accertamento di conformità, art. 13, L 47/8/5
31 20/09/2023	0	CONDONO L. 47/85
32 20/09/2023	0	Progetto per la sanatoria di opere non sostanziali in un fabbricato censito al Foglio 6 mappale 3187 sub 5, con ubicazione in via Del Porto snc
33 22/09/2023	0	Progetto di accertamento di conformità per variazioni ai prospetti e modifiche interne senza aumenti di volume in una unità immobiliare in via delle Mimose, 37 della frazione di Ottiolu
34 25/10/2023	0	PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDONO

REGISTRO PERMESSI A COSTRUIRE

N.R.S.	N.R.G.	Oggetto
Data Atto		
35	0	PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDONO
26/10/2023		
36	0	Sanatoria per apertura di una finestra e per opere interne ed esterne, eseguite in un edificio sito a Budoni, Borgo Ottiolu, Residenza A, Piazza della Genziana
29/11/2023		
37	0	condono edilizio l. 724/94
11/12/2023		
38	0	CONDONO EDILIZIO L. 724/94
11/12/2023		
39	0	Accertamento di conformità per opere interne ed esterne di una casa di civile abitazione";
18/12/2023		
40	0	Accertamento di conformità per opere interne ed esterne di una casa di civile abitazione
18/12/2023		
41	0	Accertamento di conformità per opere interne ed esterne di una casa di civile abitazione
18/12/2023		
42	0	Accertamento di conformità per opere interne ed esterne in una unità abitativa
18/12/2023		